

## Принадлежности для систем подключения RICS

### Измерительная втулка

Измерительная втулка предназначена для проведения измерений, не отсоединяя кабель и Т-адаптер от РУ, для этого выкручивается задняя втулка и на ее место вкручивается измерительная втулка. Для одновременного испытания всех фаз рекомендуется применять втулки разной длины (2 короткие и 1 длинная).

Тип адаптера

Обозначение  
для заказа

Примечание

RICS

RICS-5002-50-24  
RICS-5002-50-25

длина "L" 290 мм  
длина "L" 390 мм

